2. RAPPORT TECHNIQUE

2.1. Caractéristiques techniques des sous-stations

Les caractéristiques techniques ci-dessous sont valables pour toute l'année 2013.

| Nombre de logements | 5 168 |
|-------------------------------------|--------|
| Nombre de kW souscrit « logements » | 37 799 |
| Puissance souscrite totale (kW) | 39 533 |
| Nombre d'équivalent logement | 5 492 |

Deux nouveaux raccordements ont été effectués, à savoir :

- la salle de sport du lycée Gustave Eiffel
- le centre de loisirs François Rude

La mise en service n'a été effective que sur l'exercice 2014

Le rapport SEFIR présente également des "prospects" et neufs et existants. Des réunions techniques et commerciales sont réalisées entre SEFIR et le SIC SEF. Celles ci permettent un travail conjoint en vue de promouvoir le réseau d'une part et optimiser les interventions à programmer d'autre part.

2.2. Travaux d'entretien

L'Exploitant (SEFIR) a effectué les travaux suivants (réalisés et imputés sur le compte r3 – Gros Entretien Renouvellement) :

ANNEE 2012

| LIEU | DATE | MONTANT EN | LIBELE |
|-----------------------------|--|-----------------------|--|
| THE RESIDENCE OF THE PARTY. | FACTURE | ент | |
| FOSSES TREMPES | - | | |
| | 21/08/2012 | 2 361,20 | GARNITURE POMPE RESEAU N°2 FT |
| LOGIS VERTS | | | |
| CH-7640579-P3G | 13/02/2012 | OF THURSDAY. | POMPE RESEAU N1 LV |
| CH-7640592-P3G | 13/02/2012 | | POMPE RESEAU N°2 LV |
| CH-7648514-P3G | 19/06/2012 | 1 508,52 | ALIM ELEC POMPE RESEAU N°2 LV |
| CH-7680565-P3G | 20/08/2012 | 9 410,29 | CONFORMITE ELEC POMPE RESEAU LV |
| CH-7680579-P3G | 21/08/2012 | 9 970,50 | BRULEUR CH 1 LV |
| FONTAINE BERTIN | S - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 1 | 700 | |
| CH-7640418-P3G | 31/05/2012 | 1 705,45 | POMPE RELEVAGE FB |
| CH-7680576-P3G | 16/08/2012 | 818,16 | REPARATION POMPE RELEVAGE FB |
| CH-7680605-P3G | 21/08/2012 | 4 517,07 | ENTRETIEN BRULEUR FB |
| DIVERS | | April 100 | |
| CH-7685392-P3G | 08/10/2012 | 1 746,16 | FT LV FB DISCONNECTEUR 2 |
| CH-7685392-P3G | 08/10/2012 | 861,12 | DISCONNECTEUR 1 |
| CH-7731455-P3G | 20/11/2012 | 1 710,00 | POMPE RELEVAGE |
| | SS-TOTAL | 45135,82 | |
| RESEAU | A STATE OF THE PARTY OF THE PAR | | |
| CH-7640389-P3G | 16/05/2012 | 2 130,81 | FUITE DU 07/03/2012 |
| CH-7698189-P3G | 30/09/2012 | 2 785,88 | REPARATION FUITE RUE PIERRE LOTI |
| CH-7698189-P3G | 28/09/2012 | 29 917,00 | RECHERCHE DE FUITE RUE PIERRE LOTI ET FARRERE |
| | SS-TOTAL | 34 833,69 | |
| SOUS-STATIONS | C Marine Marine | | |
| CH-6865013-P3G | 17/12/2011 | 884,86 | COMMANDE VANNES SOUPAPES 3V FONTE PN10, SERVO MOTE |
| CH-6865013-P3G | 17/12/2011 | 997,83 | COMMANDE VANNES SOUPAPES 3V FONTE PN10, SERVO MOTE |
| CH-7640423-P3G | 31/05/2012 | 2 293,10 | FUITE ECH 303 |
| CH-7640558-P3G | 13/02/2012 | 2 203,55 | SERVOMOTEUR ECS 102 |
| CH-7640566-P3G | 28/02/2012 | 1 359,15 | BLOC MOTEUR ECS 103 |
| CH-7648500-P3G | 19/06/2012 | 4 299,40 | FUITE ECH ECS 303 |
| CH-7672903-P3G | 02/08/2012 | | CAPTEUR CYBLE 2 FILS A IMPULSION 100L |
| CH-7672903-P3G | 02/08/2012 | and the second second | COMPTEUR D'EAU FROIDE AQUADIS DN40 SST 204 |
| CH-7680561-P3G | 21/08/2012 | | MOTEUR REGUL 107 |
| CH-7680573-P3G | 21/08/2012 | 7.00 | BLOC MOTEUR ECS 203 |
| CH-7696382-P3G | 26/10/2012 | | ECHANGE STANDARD PLAQUES ECHANGEUR SST 308 |
| CH-7723946-P3G | 27/11/2012 | - | SERVO MOTEUR 210 |
| CH-7731125-P3G | 27/11/2012 | | SERVO-MOTEUR VANNE 301 |
| OF FEBRUARY OF | SS-TOTAL | 21 867.8 | |
| | TOTAL | 101 837.39 | |

Les factures d'achat ont été contrôlées par sondage.

On peut constater l'absence de main d'œuvre. En effet, ces travaux ont été réalisés par le personnel sur place dans le cadre de la maintenance.

Tableaux

| LIEU | DATE DE FACTURE | Montant € HT | LIBELLE |
|--|------------------|---------------------------------|---|
| | TATIBLE INTERIOR | | JFFERIE |
| | 01/07/2013 | 590,00 € | Révison Compresseur |
| | 01/04/2013 | 1 256,00 € | Pose de disconnecteurs dans les 3 chaufferies |
| | 06/11/2013 | 9 155,00 € | Conformité évents gaz |
| 284 | 01/12/2013 | 363,41 € | Canne injection traitement eau |
| Fontaine Bertin | 01/04/2013 | | Servomoteur |
| Fontaine Bertin | 01/11/2013 | 4 836,00 € | Remplacement Vanne |
| Fontaine Bertin | 05/09/2013 | 500,00 € | |
| Fontaine Bertin | 01/11/2013 | 1 825,00 € | Pose de Caillebotis |
| Fossés Trempés | 01/04/2013 | | Remplacement compteur général |
| Fossés Trempés | 06/09/2013 | 521,95 € | Remplacement pompe de relevage |
| Fossés Trempés | 01/12/2013 | 1 972,50 € | Remise en état pompe 1 |
| Fossés Trempés | 01/12/2013 | 1 223,00 € | Remplacement roulements brûleur |
| Logis Vert | 16/09/2013 | | Réparation cheminée |
| Logis Vert | 14/07/2013 | | Remplacement V2V |
| Logis Vert | 01/08/2013 | | Pompe recyclahe chaudière 3 |
| STATE OF THE PARTY | | BATI | IMENT |
| | 1/1/13 | 309,90 € | Radiateur bureau |
| | STATE OF STREET | | STATION |
| | 01/03/2013 | 424,80 € | Remplacement servomoteur |
| | 01/04/2013 | 3 275,40 € | Remplacement compteurs d'eau |
| ss 207 | 12/04/2013 | 969,84 € | Remplacement servomoteur |
| ss 302 | 03/05/2013 | | Remplacement V3V |
| ss 402 | 03/05/2013 | The second second second second | Remplacement servomoteur |
| ss 212 | 03/05/2013 | | Remplacement servomoteur |
| ss 204 | 03/05/2013 | | Remplacement servomoteur |
| ss 203 | 01/06/2013 | | Remplacement pompe |
| ss 217 | 01/12/2013 | | Remplacement V2V |
| | MATTER A PERSON | | SEAU |
| ossés Trempés (CDVaux) | 1/1/13 | 8 830,00 € | Réparation fuite |
| Fossés Trempés (210) | 01/04/2013 | | Réparation fuite |
| | | 96 503,78 € | soit un total pour la saison 2013 |

Les factures d'achat sont fournies en annexe du rapport du Délégataire. On peut constater l'absence de main d'œuvre. En effet, ces travaux ont été réalisés par le personnel sur place dans le cadre de la maintenance.

2.3. Visites de contrôle réglementaire

2.3.1. Contrôle en marche

Les chaudières sont soumises au Décret n°2009-648 du 9 juin 2009 : relatif au contrôle des chaudières dont la puissance nominale est supérieure à 400 kW et inférieur à 20 MW.

Pour ces chaudières, les articles R 224-20 à R 224-30 du code de l'environnement fixent des rendements énergétiques minimaux. Par ailleurs, ces articles imposent à l'Exploitant la mise en place d'appareils de contrôle permettant de mesurer le rendement caractéristique de ces chaudières ainsi que l'appréciation de la qualité de la combustion.

D'autre part, les articles R 224-31 à R 224-41 du code de l'environnement ont pour objet de faire procéder à un contrôle des chaudières. Ils visent à s'assurer que les chaudières respectent les rendements minimaux réglementaires et que les Exploitants procèdent à des opérations de contrôle et de réglage auxquels ils sont astreints.

La période entre 2 contrôles ne doit pas excéder 2 ans.

L'organisme accrédité ayant procédé au contrôle périodique établit un rapport faisant apparaître ses constatations et observations, ainsi qu'une appréciation sur l'entretien de la chaudière notamment à partir des informations portées dans le livret de chaufferie prévu à l'article 224-29.

Les contrôles à effectuer sont les suivants :

- Contrôle périodique de l'efficacité énergétique :
 - 1^{er} contrôle doit être réalisé dans un délai de trois ans au plus à compter de la date du dernier contrôle ;
 - Contrôle suivant : dans un délai de deux ans au plus à compter de la date du dernier contrôle.
- Contrôle périodique des émissions polluantes:
 - 1^{er} contrôle des émissions polluantes au plus tard le 11 juin 2012;
 - Contrôle suivant : dans un délai de deux ans au plus à compter de la date du dernier contrôle.

2.3.2. Protection de l'environnement

Les textes législatifs relatifs à la protection de l'environnement sont repris en annexe.

2.3.3. Contrôle réglementaire Logis Vert

Les installations de la chaufferie Logis vert sont soumises aux contrôles réglementaires suivants :

| Nature / Type | Fréquence réglementaire |
|--|----------------------------------|
| Mesure de bruit selon arrêté du 23/01/1997 | 1 fois pour toute |
| Electricité : Vérification Installation électrique + Sécurité électrique | Annuelle |
| Extincteurs/RIA | Annuelle |
| Mesures annuelles par organisme agréé (air, eau sur les chaudières et cogé) | 1/an |
| Détections gaz chaudières : Vérification et Etalonnage | 1 an (> 20 MW) voir N.B.1 |
| Détection gaz Cogé | 1 an |
| Contrôle triennal | 3 ans |
| Etanchéité gaz | 1/an |
| Ramonage chaudières | Annuelle |
| Ramonage cogénération | Annuelle |
| Electricité : Paratonnerres | 5ans |
| Ensemble de conversion de volume de gaz, voludéprimomètres : Vérification | 1 an |
| Compteur volumétrique de gaz : Vérification | 2 à 5 ans (compteurs de vitesse) |
| Réservoir enterré simple enveloppe : Epreuve | 5 ans ICPE1432 |
| Amiante | Tous les 3 ans |

Date des contrôles réglementaires effectués par SEFIR sur Logis Vert

| Contrôle | Fréquence | Date dernier contrôle réalisée | Date réalisée | Statut | Organisme | Commentaire |
|--|-----------|-----------------------------------|------------------|----------------------|-------------------|--|
| Vérification des éclairages de sécurité | 1/an | 22/02/2012 | 12/02/2013 | réalisé non conforme | APAVE | avec rapport elec |
| Vérification des installations électriques | 1/an | 22/02/2012 | 12/02/2013 | réalisé non conforme | APAVE | 66 points à rectifier |
| Ramonage | 1/an | Octobre 2011 | 12-16/12/2013 | réalisé conforme | EPFD | |
| Compteur d'énergie thermique | 1/an | 29/03/2012 | 30/07/2013 | réalisé conforme | ПРОМ | remplacement juillet 2014 |
| Vérification d'étanchéité des tuyauteries gaz | 1/an | 22/02/2012 | 12/02/2013 | réalisé conforme | APAVE | |
| Mesures du bruit - niveau sonore emis dans l'environnement | 1/5 ans | 27/06/2012 | | réalisé conforme | APAVE | eig is ceilled their |
| Vérification des systèmes de détection gaz | 1/an | 19/04/2012 | 25/04/2013 | réalisé conforme | DISFATEL | |
| Mesure de débit, vitesse et teneur en O2, SO2, NOX, poussières et CO - 2011 | 1/an | 22/02/2012 | janvier 2014 | réalisé conforme | Bureau Véritas | |
| Contrôle des rejets aqueux | 1/3 ans | 22/02/2012 | décembre 2013 | réalisé conforme | APAVE | Séparateur hydrocarbure à nettoyer |
| Essais et visites des extincteurs | 1/an | Novembre 2011 | 09/04/2013 | réalisé non conforme | SIGLI | mise en conformité juin 2013 par sicil |
| Vérification disconnecteur | 1/an | | 08/03/2013 | réalisé conforme | | Mise en place |
| Contrôle foudre | 1/an | T-mark | 04_2013 | réalisé non conforme | всм | etude de foudre fin des travaux juillet 2014. |

Le disconnecteur a été mis en place cette année (cf. article 2.2)

Les remarques émises par les différents bureaux de contrôle ont été reprises.

Les installations de la chaufferie Fossés Trempés sont soumises aux contrôles réglementaires suivants :

| Nature / Type | Fréquence réglementaire |
|--|----------------------------------|
| Electricité : Vérification Installation électrique + Sécurité électrique | Annuelle |
| Extincteurs/RIA | Annuelle |
| Mesures annuelles par organisme agréé (air, eau sur les chaudières et cogé) | 1 an |
| Détections gaz chaudières : Vérification et Etalonnage | 1 an (> 20 MW) voir N.B.1 |
| Détection gaz Cogé | 1 an |
| Contrôle triennal | 3 ans |
| Etanchéité gaz | 1 an |
| Ramonage chaudières | Annuelle |
| Ramonage cogénération | Annuelle |
| Electricité : Paratonnerres | 5 ans |
| Installations de réfrigération : Contrôle d'étanchéité | 1 an |
| Ensemble de conversion de volume de gaz, voludéprimomètres : Vérification | 1 an |
| Compteur volumétrique de gaz : Vérification | 2 à 5 ans (compteurs de vitesse) |
| Réservoir enterré simple enveloppe : Epreuve | 5 ans ICPE1432 |
| Amiante | Tous les 3 ans |

Date des contrôles réglementaires effectués par SEFIR sur Fossés Trempés

| Contrôle | Fréquence | Date dernier contrôle réalisée | Date réalisée | Statut | Organisme | Commentaire |
|---|-----------|-----------------------------------|--------------------|----------------------|-------------------|---|
| Vérification des éclairages de sécurité | 1/an | 21/02/2012 | 12/02/2013 | réalisé non conforme | APAVE | avec rapport elec |
| Vérification des installations électriques | 1/an | 12/02/2013 | 12/02/2013 | réalisé non conforme | APAVE | 33 points à rectifier |
| Ramonage | 1/an | Aôut 2012 | 9 au 11/12/2013 | réalisé conforme | EPFD | 01158 |
| Compteur d'énergie thermique | 1/an | 29/03/2012 | 30/07/2013 | réalisé conforme | ITRON | remplacer le 08_2013 |
| Vérification d'étanchéité des tuyauteries gaz | 1/an | 21/02/2012 | 25/02/2013 | réalisé conforme | APAVE | |
| Mesures du bruit - niveau sonore emis dans l'environnement | 1/5 ans | 06/03/2012 | | réalisé conforme | APAVE | delininonin |
| Contrôle détecteurs gaz chaufferie | 1/an | 19/04/2012 | 25/04/2013 | réalisé conforme | DISFATEL | |
| Mesure de débit, vitesse et teneur en O2, SO2, NOX, poussières et CO | 1/an | 21/02/2012 | Janvier 2014 | réalisé conforme | Bureau Véritas | |
| Contrôle des rejets aqueux | 1/3 ans | 21/02/2012 | Décembre 2013 | réalisé conforme | APAVE | In State of the State of |
| Contrôle des équipements de levage, manutention, | 1/an | 14/02/2013 | 14/02/2013 | réalisé conforme | APAVE | |
| Essais et visites des extincteurs | 1/an | Novembre 2011 | 09/04/2013 | réalisé non conforme | SICLI | mise en conformité juir 2013 par sicli |
| Contrôle disconnecteur | 1/an | Estiva | 19/03/2013 | réalisé conforme | Mistertube | Pose d'un disconnecteur |
| Contrôle Foudre | 1/an | 01/04/2013 | 01/04/2013 | réalisé non conforme | BCM | etude de foudre fin de travaux juillet 2014. |

Tous les contrôles réglementaires ont été effectués.

Pour les installations électriques, les remarques émises sont reprises par SEFIR.

Le disconnecteur a été mis en place cette année (cf. article 2.2)

Les remarques émises par les différents bureaux de contrôle ont été reprises.

2.3.4. Contrôle réglementaire Fontaine Bertin

Les installations de la chaufferie Fontaine Bertin ont une puissance inférieure à 20 MW et ne sont donc pas soumises à autorisation d'exploiter.

Néanmoins les contrôles suivants sont à réaliser :

| Nature | | Fréquence régl | Fréquence réglementaire | | | | | |
|--|--|-----------------------|-------------------------|--|--|--|--|--|
| Electricité : Vérification Installation élec | ctrique + Sécurité électrique | Annuelle | | | | | | |
| Extincteurs/RIA | a-minig églatis | Annuelle | | | | | | |
| Mesures annuelles par orga (air, eau sur les chaudières | anisme agréé) | 2 ans | play to the same | | | | | |
| Détections gaz chaudières Vérification et Etalonnage | P The real School Clerk school | 1 an (> voir N.B.1 | 20 MW) | | | | | |
| Contrôle triennal | Security beliefs 1000 to | 3 ans | 1000 | | | | | |
| Etanchéité gaz | Anna Control of the C | 1 an | | | | | | |
| Ramonage Chaudière | The second Author City | Annuelle | | | | | | |
| EPI : Vérification Cartouches filtrantes anti ga | az menendensen mánus. | 1 an | Pilate | | | | | |
| Ensemble de conversion de voludéprimomètres : Vérific | e volume de gaz, ation | 1 an | amhipirr gará | | | | | |
| Compteur volumétrique de | 2 à 5 ans (vitesse) | (((((((((| | | | | | |
| Réservoir enterré simple en | 5 ans ICPE1432 | 5 ans ICPE1432 | | | | | | |
| Amiante | Tous los 2 ans | Tous les 3 ans | | | | | | |

Les contrôles réglementaires suivants ont été effectués sur la Chaufferie Fontaine Bertin par SEFIR :

| Contrôle | Frequence | Date dernier contrôle réalisée | Date réalisée | Statut | Organisme | Commentaire |
|---|-----------|-----------------------------------|------------------|-------------------------|------------|---|
| Vérification des installations électriques | 1/an | 23/02/2012 | 01/02/2013 | réalisé non conforme | APAVE | 13 points à rectifier |
| Ramonage | 1/an | Octobre 2011 | 18-19/12/2013 | réalisé conforme | EPFD | |
| Compteur d'énergie thermique | 1/an | 29/03/2012 | 30/07/2013 | réalisé conforme | ITRON | remplacement juillet 2014 |
| Contrôles de l'efficacité énergétique | 1/2 ans | 23/02/2012 | | réalisé conforme | APAVE | |
| Mesure des rendements minimaux (Exterieur/2 ans) | 1/2 ans | 23/02/2012 | | réalisé conforme | APAVE | doeut al VERSE |
| Vérification d'étanchéité des tuyauteries gaz | 1/an | 23/02/2012 | 12/04/2013 | réalisé conforme | APAVE | EII 3-1 19 CHEILEIG |
| Mesures du bruit - niveau sonore emis dans l'environnement | 1/5 ans | Novembre 2011 | SOU SO E | réalisé non conforme | | NC sur brûleur CH1, Prévoir Remplacement |
| Contrôle détecteurs gaz chaufferie | 1/an | 19/04/2012 | 25/06/2013 | réalisé conforme | DISFATEL | eliteranne 7 r |
| Mesure des concentrations Sox, Nox, CO, O2- COV.(PIC) - 2012 | 1/2 ans | 23/02/2012 | 07/01/2014 | réalisé non conforme | APAVE | CH1 non conforme en Nox. Le brûleur est mis en secours uniquement. Prévoir remplacement à terme. |
| Contrôle des rejets aqueux | 1/2 ans | 23/02/2012 | décembre 2013 | réalisé conforme | APAVE | |
| Essais et visites des extincteurs | 1/an | Novembre 2011 | 09/04/2014 | réalisé conforme | SICLI | mise en conformité juin 2013 par sicii |
| Contrôle disconnecteur | 1/an | | 19/03/2013 | réalisé conforme | Mistertube | Pose d'un disconnecteur |

Des contrôles réglementaires sont manquants et d'autres appels des remarques.

Les rejets de Nox ne sont pas conformes à la réglementation en vigueur.

Le disconnecteur a été mis en place cette année (cf. article 2.2)

Les remarques émises par les différents bureaux de contrôle ont été reprises.

L'équipe en place en 2012 pour assurer l'exploitation des chaufferies, des réseaux et du primaire des sous-stations, comprenait 3 équivalents temps plein réparties comme suit :

| 1 responsabl | e d'Exploitation / encadrement : | 1/2 ETP M GENDRE | Cadre |
|----------------------------------|---|------------------|-------------------------------|
| ✓ M. | s : sponsable de site : M THOMAS PIRIOU DA SILVA | | Employé Employé Employé |
| | LOUVEAU | | Ouvrier |

A ces personnes, il y a lieu d'ajouter les personnes complémentaires intervenantes du groupe COFELY, la direction mais également les intérimaires, les remplacements (lors des congés et maladies) et les travaux réalisés par les sous-traitants.

| 1 Chef d'Agend | e: | M. | DE CHILLAZ | 2 | |
|------------------------------------|-----------|----|------------|----|--|
| 1 Commercial r | éférent : | М. | DE RAVIGN | AN | |
| 1 commercial : | | M. | CARTIGNY | | |
| | | | | | |
| Aller Colores on the | | | | | |
| | | | | | |

2.4. Exploitation (matériels et documents nécessaires)

Le Code de l'environnement impose un certain nombre d'équipements sur les chaudières (Livre II - Titre II - Chapitre IV - Section 2 - Sous-section 2) :

Chaque chaudière doit disposer des appareils de contrôle suivants :

- un indicateur de la température des gaz de combustion à la sortie de la chaudière,
- un analyseur portatif des gaz de combustion donnant la teneur en dioxyde de carbone ou en dioxygène,
- un appareil manuel de mesure de l'indice de noircissement,
- un indicateur du débit de combustible ou de fluide caloporteur,
- un enregistreur de température de fluide caloporteur.

Documents en chaufferie

Sont présents et tenus à jours en chaufferies les documents suivants :

- Feuilles de quart,
- Livret de chaufferie,
- Cahier de visites.
- Cahier d'entretien des chaufferies,
- Cahier d'entretien en sous-station et réseaux.

Documents en sous-station

- Cahier d'entretien et de passage